

Temperature Range:
-40°F to 80°F (-40°C to 26°C)

Rango de Temperatura:
-40°C a 26°C (-40°F a 80°F)



ACURITE®

Indicates safe zone

Indica la zona segura

Universal mounting system

Sistema de montaje universal

Option 1: To hang from wire rack, place hanger (A) over wire on rack.
Wire rack Para colgar sobre el estante de alambre, coloque el gancho (A) sobre el alambre del estante.

Opción 1:
Estante de alambre



Option 2: To hang from side wall, insert suction cup (B) into hole in hanger (A) and suction it to the wall.

Side wall Para colgar de la pared lateral, inserte la copa de succión (B) dentro del orificio en el gancho (A) y péguelo a la pared mediante succión.

Opción 2:
Pared lateral



Product Facts

Measurement Range

Temperature: -40°F to 80°F
-40°C to 26°C

REV1204 AcuRite is a registered trademark of
Chaney Instrument Co. 965 Wells St. • Lake Geneva, WI 53147

model# 00696X



0 7 2 3 9 7 0 0 6 9 6 5

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA

877-221-1252

www.AcuRite.com

Limited
10-Year Warranty
Register your product
on AcuRite.com

Garantía
Limitada de 10 Año
Registre su producto
en AcuRite.com